

Дополнительные работы													
Протирка пеленки (в кабине экипажа и пассажирских салонах)	0,25	0,4	0,3	0,1	0,15	0,1	0,07	-	0,5	-	0,1	0,15	0,25
Протирка багажных полок и детских люлек	0,15	0,25	0,2	0,12	0,1	0,08	0,05	-	0,3	-	0,08	0,1	0,15
Протирка иллюминаторов, светозащитных шторок и окантовки иллюминаторов	0,15	0,25	0,2	0,12	0,1	0,08	0,05	0,03	0,3	0,03	0,08	0,1	0,15
Обработка пылесосом кресел экипажа, пассажирских кресел и портьер	0,5	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,15	0,08	1,0	0,08	0,2	0,3	0,5
Очистка внутренних поверхностей духовых шкафов от технологических загрязнений	0,25	0,3	0,25	0,2	0,1	0,1	0,05	-	0,4	-	0,1	0,1	0,25
Очистка раковин умывальников в буфетах-кухнях от ржавчины и налета	0,15	0,2	0,15	0,15	0,1	0,08	0,08	-	0,2	-	0,08	0,1	0,15
Очистка раковин умывальников в туалетах от ржавчины и налета	0,2	0,35	0,3	0,15	0,15	0,08	0,08	-	0,5	-	0,08	0,15	0,2
Протирка стекол фонаря кабины экипажа внутри	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,03	0,15	0,03	0,08	0,08	0,1
Протирка стекол фонаря кабины экипажа снаружи	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,15	0,3	0,15	0,2	0,2	0,2
Удаление мусора и уборка в багажных отсеках	0,45	0,7	0,55	0,32	0,23	0,16	0,1	0,08	0,9	0,08	0,16	0,23	0,45
-удаление мусора и уборка пола от ТБО в багажных отсеках	0,3	0,45	0,35	0,2	0,13	0,08	0,05	0,05	0,6	0,05	0,08	0,13	0,3
-протирка облицовки панелей и перегородок в багажных отсеках	0,15	0,25	0,2	0,12	0,1	0,08	0,05	0,03	0,3	0,03	0,08	0,1	0,15
Протирка многогазовых подголовников	0,10	0,20	0,2	0,10	0,1	0,08	0,05	0,03	0,3	0,03	0,08	0,1	0,10
Очистка полов (ковров) от противогололедных реагентов	0,3	0,5	0,35	0,2	0,2	0,10	0,05	0,05	0,6	0,05	0,08	0,13	0,3
Выгрузка и вывоз мусора с ВС (в случае уборки силами сотрудников авиакомпании)	0,25	0,5	0,5	0,2	0,18	0,05	0,1	0,1	0,4	0,1	0,05	0,18	0,25
-внутрироссийские рейсы	0,36	0,5	0,5	0,33	0,3	0,05	0,2	0,2	0,5	0,2	0,05	0,3	0,36
-международные рейсы													
Перечень услуг по экипажке ВС													
Доставка экипажного имущества (ЭИ) на борт ВС	0,3	0,4	0,35	0,28	0,25	0,2	0,2	0,17	0,45	0,17	0,2	0,25	0,3
Снятие ЭИ с борта ВС	0,3	0,4	0,35	0,23	0,2	0,2	0,15	0,15	0,4	0,15	0,2	0,2	0,3
Распределение ЭИ на борту ВС	0,25	0,3	0,25	0,2	0,1	0,1	0,05	0,03	0,4	0,03	0,1	0,1	0,25
Комплектование ЭИ под рейс	1,5	2,1	1,7	1,5	0,75	0,7	0,5	0,3	2,5	0,3	0,7	0,75	1,5

Начальник СПО

Д.В. Колобов